



Tamura

LA02P085S03

Numéro d'article:

LA02P085S03

Fabricant / marque:

Tamura

Description du produit

SENSOR

Feuilles de données:

[1.LA02P085S03.pdf](#)
[2.LA02P085S03.pdf](#)

Statut RoHS

 Sans plomb / Conforme RoHS

Etat du stock

6260 pcs stock

Bateau de

Hong Kong

Manière d'expédition

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[DEMANDE DE DEVIS](#)

L'image peut être une représentation. Voir les spécifications pour les détails du produit.













Spécifications de LA02P085S03

NUMÉRO D'ARTICLE	LA02P085S03
FABRICANT	Tamura
LA DESCRIPTION	SENSOR
ÉTAT SANS PLOMB / ÉTAT ROHS	Sans plomb / Conforme RoHS
QUANTITÉ DISPONIBLE	6260 pcs
FICHE TECHNIQUE	1.LA02P085S03.pdf 2.LA02P085S03.pdf
TENSION - ALIMENTATION	2.97 V ~ 3.63 V
SÉRIES	LA02P
TYPE DE CAPTEUR	Hall Effect, Open Loop
SENSIBILITÉ	15.5mV/A
TEMPS DE RÉPONSE	1µs
POLARISATION	Bidirectional
EMBALLAGE	Bulk
PACKAGE / BOÎTE	Module
SORTIE	Ratiometric, Voltage
AUTRES NOMS	9-LA02P085S03ZY MT7418
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-40°C ~ 100°C
NOMBRE DE CANAUX	1
TYPE DE MONTAGE	Through Hole
LINÉARITÉ	±1%
STATUT SANS PLOMB / STATUT ROHS	Lead free / RoHS Compliant
LA FRÉQUENCE	DC ~ 300kHz
POUR MESURER	AC/DC
DESCRIPTION DÉTAILLÉE	Current Sensor 85A 1 Channel Hall Effect, Open Loop Bidirectional Module
COURANT - ALIMENTATION (MAX)	10mA
COURANT - DÉTECTION	85A
EXACTITUDE	±1%

Tags associés

Tamura LA02P085S03	Distributeur LA02P085S03	LA02P085S03 Fournisseur
Prix LA02P085S03	LA02P085S03 Photos	Image LA02P085S03
LA02P085S03 PDF Fiche technique	LA02P085S03 Télécharger la fiche technique	LA02P085S03 Fiche technique
Action LA02P085S03	Acheter LA02P085S03	Acheter Tamura LA02P085S03
Tamura LA02P085S03	Tamura Fournisseur	Distributeur Tamura
Tamura LA02P085S03		

Produits connexes

 <p>LA050URD32TTI1800 Fabricants: Hamlin / Littelfuse La description: FUSE SQUARE 1.8KA 500VAC RECT En stock: 125 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA01P170S05 Fabricants: Tamura La description: SENSOR En stock: 4602 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA02P054S03 Fabricants: Tamura La description: SENSOR En stock: 6509 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA03P021S05 Fabricants: Tamura La description: SENSOR En stock: 8061 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA01P085S05 Fabricants: Tamura La description: SENSOR En stock: 7438 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA03P035S05 Fabricants: Tamura La description: SENSOR En stock: 8318 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA03P054S05 Fabricants: Tamura La description: SENSOR En stock: 6318 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA03P085S05 Fabricants: Tamura La description: SENSOR En stock: 6500 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA050URD32LI1800 Fabricants: Hamlin / Littelfuse La description: FUSE SQUARE 1.8KA 500VAC RECT En stock: 153 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA01P054S05 Fabricants: Tamura La description: SENSOR En stock: 8000 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA02P035S03 Fabricants: Tamura La description: SENSOR En stock: 8292 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA02P021S03 Fabricants: Tamura La description: SENSOR En stock: 8433 pcs</p> <p>RFQ</p>