



TDK Corporation

HHM1749S1

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Numéro d'article: | HHM1749S1 |
| Fabricant / marque: | TDK Corporation |
| Description du produit | BALUN 1.71-1.99GHZ 50/100 0603 |
| Feuilles de données: | HHM1749S1.pdf |
| Statut RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Etat du stock | 800377 pcs stock |
| Bateau de | Hong Kong |
| Manière d'expédition | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

DEMANDE DE DEVIS

L'image peut être une représentation. Voir les spécifications pour les détails du produit.

Spécifications de HHM1749S1

| | |
|--|--|
| NUMÉRO D'ARTICLE | HHM1749S1 |
| FABRICANT | TDK Corporation |
| LA DESCRIPTION | BALUN 1.71-1.99GHZ 50/100 0603 |
| ÉTAT SANS PLOMB / ÉTAT ROHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| QUANTITÉ DISPONIBLE | 800377 pcs |
| FICHE TECHNIQUE | HHM1749S1.pdf |
| SÉRIES | - |
| PERTE DE RETOUR (MIN) | -10dB |
| DIFFÉRENCE DE PHASE | 180° ±10° |
| EMBALLAGE | Tape & Reel (TR) |
| PACKAGE / BOÎTE | 0603 (1608 Metric), 6 PC Pad |
| AUTRES NOMS | 445-172638-2 |
| TYPE DE MONTAGE | Surface Mount |
| NIVEAU DE SENSIBILITÉ À L'HUMIDITÉ (MSL) | 1 (Unlimited) |
| STATUT SANS PLOMB / STATUT ROHS | Lead free / RoHS Compliant |
| PERTE D'INSERTION (MAX) | 1.1dB |
| IMPÉDANCE - ASYMÉTRIQUE / BALANCED | 50 / 100 Ohm |
| GAMME DE FRÉQUENCES | 1.71GHz ~ 1.99GHz |
| DESCRIPTION DÉTAILLÉE | RF Balun 1.71GHz ~ 1.99GHz 50 / 100 Ohm 0603 (1608 Metric), 6 PC Pad |

Tags associés

| | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------------|
| TDK Corporation HHM1749S1 | Distributeur HHM1749S1 | HHM1749S1 Fournisseur |
| Prix HHM1749S1 | HHM1749S1 Photos | Image HHM1749S1 |
| HHM1749S1 PDF Fiche technique | HHM1749S1 Télécharger la fiche technique | HHM1749S1 Fiche technique |
| Action HHM1749S1 | Acheter HHM1749S1 | Acheter TDK Corporation HHM1749S1 |
| TDK Corporation HHM1749S1 | TDK Corporation Fournisseur | Distributeur TDK Corporation |
| TDK Corporation HHM1749S1 | | |

Produits connexes

| | |
|--|---|
| <p>HHM1776B3 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/50 0603 En stock: 188262 pcs RFQ</p> | <p>HHM1732B1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/100 0603 En stock: 273182 pcs RFQ</p> |
| <p>HHM1763B2 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/150 0603 En stock: 72443 pcs RFQ</p> | <p>HHM1752A2 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/200 0603 En stock: 115644 pcs RFQ</p> |
| <p>HHM1726N1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 824MHZ-915MHZ 50/100 0603 En stock: 769871 pcs RFQ</p> | <p>HHM1775D1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 3.1GHZ-4.9GHZ 50/100 0805 En stock: 261546 pcs RFQ</p> |
| <p>HHM1727D1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/50 0603 En stock: 238503 pcs RFQ</p> | <p>HHM1733B1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/50 0603 En stock: 144005 pcs RFQ</p> |
| <p>HHM1776B2 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 824MHZ-894MHZ 50/50 0603 En stock: 57084 pcs RFQ</p> | <p>HHM1779B1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 2.11-2.17GHZ 50/100 0603 En stock: 261529 pcs RFQ</p> |
| <p>HHM1726P1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/100 0603 En stock: 981103 pcs RFQ</p> | <p>HHM1731F1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 1.71-1.88GHZ 50/200 0603 En stock: 821085 pcs RFQ</p> |