





ADI (Analog Devices, Inc.)


AD9576BCPZ

Numéro d'article:	AD9576BCPZ
Fabricant / marque:	ADI (Analog Devices, Inc.)
Description du produit:	DUAL CHANNEL ASYNCHRONOUS CLOCK
Feuilles de données:	 AD9576BCPZ.pdf
Statut RoHS	 Sans plomb / Conforme RoHS
Etat du stock	9846 pcs stock
Bateau de	Hong Kong
Manière d'expédition	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[DEMANDE DE DEVIS](#)

L'image peut être une représentation. Voir les spécifications pour les détails du produit.













Spécifications de AD9576BCPZ

NUMÉRO D'ARTICLE	AD9576BCPZ
FABRICANT	ADI (Analog Devices, Inc.)
LA DESCRIPTION	DUAL CHANNEL ASYNCHRONOUS CLOCK
ÉTAT SANS PLOMB / ÉTAT ROHS	Sans plomb / Conforme RoHS
QUANTITÉ DISPONIBLE	9846 pcs
FICHE TECHNIQUE	 AD9576BCPZ.pdf
TENSION - ALIMENTATION	2.38 V ~ 3.63 V
TYPE	Clock Generator, Frequency Synthesizer
PACKAGE COMPOSANT FOURNISSEUR	64-LFCSP (9x9)
SÉRIES	-
RAPPORT - ENTRÉE: SORTIE	3:11
EMBALLAGE	Tube
PACKAGE / BOÎTE	64-WFQFN Exposed Pad
PLL	Yes
SORTIE	CMOS, HCSL, HSTL, LVDS
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-40°C ~ 85°C
NOMBRE DE CIRCUITS	1
TYPE DE MONTAGE	Surface Mount
NIVEAU DE SENSIBILITÉ À L'HUMIDITÉ (MSL)	3 (168 Hours)
STATUT SANS PLOMB / STATUT ROHS	Lead free / RoHS Compliant
CONTRIBUTION	Clock, Crystal
FRÉQUENCE - MAX	1.25GHz
DIVISEUR / MULTIPLIEUR	Yes/No
DIFFÉRENTIEL - ENTRÉE: SORTIE	Yes/Yes
NUMÉRO DE PIÈCE DE BASE	AD9576

Tags associés

ADI (Analog Devices, Inc.) AD9576BCPZ	Distributeur AD9576BCPZ	AD9576BCPZ Fournisseur
Prix AD9576BCPZ	AD9576BCPZ Photos	Image AD9576BCPZ
AD9576BCPZ PDF Fiche technique	AD9576BCPZ Télécharger la fiche technique	AD9576BCPZ Fiche technique
Action AD9576BCPZ	Acheter AD9576BCPZ	Acheter ADI (Analog Devices, Inc.) AD9576BCPZ
ADI (Analog Devices, Inc.) AD9576BCPZ	ADI (Analog Devices, Inc.) Fournisseur	Distributeur ADI (Analog Devices, Inc.)
ADI (Analog Devices, Inc.) AD9576BCPZ	AD AD9576BCPZ	ADI (Analog Devices, Inc.) AD9576BCPZ
Analog Devices Inc. AD9576BCPZ	Analog Devices, Inc. AD9576BCPZ	

Produits connexes

 <p>AD9574BCPZ-REEL7 Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) La description: IC PLL CLOCK GEN 25MHZ En stock: 17316 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AD9578/PCBZ Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) La description: DUAL VCO CLOCK GENERATOR En stock: 424 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>AD9576/PCBZ Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) La description: DUAL CHANNEL ASYNCHRONOUS EVALUA En stock: 369 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AD9574BCPZ Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) La description: IC PLL CLOCK GEN 25MHZ En stock: 17699 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>AD9577BCPZ Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) La description: IC CLK GEN PLL DUAL 40LFCSP En stock: 9451 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AD9575ARUZPEC Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) La description: IC PLL CLOCK GEN 25MHZ 16TSSOP En stock: 13429 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>AD9577BCPZ-RL Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) La description: IC CLK GEN PLL DUAL 40LFCSP En stock: 16750 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AD9577BCPZ-R7 Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) La description: IC CLOCK GENERATOR 40LFCSP En stock: 15619 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>AD9576BCPZ-REEL7 Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) La description: DUAL CHANNEL ASYNCHRONOUS CLOCK En stock: 18989 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AD9573ARUZ-RL7 Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) La description: IC PCI CLCOK GEN 25MHZ 16TSSOP En stock: 19412 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>AD9575ARUZLVD Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) La description: IC PLL CLOCK GEN 25MHZ 16TSSOP En stock: 11097 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AD9578BCPZ Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) La description: IC PLL CLOCK GEN 20MHZ 48LFCSP En stock: 5976 pcs</p> <p>RFQ</p>