




Aeroflex (MACOM Technology Solutions)

## MACP-011035

Numéro d'article:	MACP-011035
Fabricant / marque:	Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
Description du produit:	RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD
Feuilles de données:	<a href="#">MACP-011035.pdf</a>
Statut RoHS	Sans plomb / Conforme RoHS
Etat du stock	31816 pcs stock
Bateau de	Hong Kong
Manière d'expédition	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

**DEMANDE DE DEVIS**

### Solutions



L'image peut être une représentation. Voir les spécifications pour les détails du produit.

### Spécifications de MACP-011035

NUMÉRO D'ARTICLE	MACP-011035
FABRICANT	Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
LA DESCRIPTION	RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD
ÉTAT SANS PLOMB / ÉTAT ROHS	Sans plomb / Conforme RoHS
QUANTITÉ DISPONIBLE	31816 pcs
FICHE TECHNIQUE	<a href="#">MACP-011035.pdf</a>
PACKAGE COMPOSANT FOURNISSEUR	6-SMD
SÉRIES	-
PERTE DE RETOUR	-21dB
PUISSANCE - MAX	0.5W
EMBALLAGE	Cut Tape (CT)
PACKAGE / BOÎTE	6-SMD
AUTRES NOMS	1465-1808-1
NIVEAU DE SENSIBILITÉ À L'HUMIDITÉ (MSL)	1 (Unlimited)
STATUT SANS PLOMB / STATUT ROHS	Lead free / RoHS Compliant
ISOLEMENT	29dB
PERTE D'INSERTION	-
LA FRÉQUENCE	5MHz ~ 1.2GHz
DESCRIPTION DÉTAILLÉE	RF Directional Coupler General Purpose 5MHz ~ 1.2GHz 12dB 0.5W 6-SMD
FACTEUR DE COUPLAGE	12dB
TYPE COUPLER	Standard
APPLICATIONS	General Purpose

### Tags associés

Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011035	Distributeur MACP-011035	MACP-011035 Fournisseur
Prix MACP-011035	MACP-011035 Photos	Image MACP-011035
MACP-011035 PDF Fiche technique	MACP-011035 Télécharger la fiche technique	MACP-011035 Fiche technique
Action MACP-011035	Acheter MACP-011035	Acheter Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011035
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011035	Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Fournisseur	Distributeur Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011035	Aeroflex Circuit Technology MACP-011035	Aeroflex MACP-011035
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011035	Aeroflex Metelics, Division of MACOM MACP-011035	M/A-Com Technology Solutions MACP-011035
Metelics (MACOM Technology Solutions) MACP-011035	MACOM Technology Solutions MACP-011035	

### Produits connexes

<p><b>MACP-011032</b> Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) La description: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD En stock: 33983 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>MACP-011033</b> Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) La description: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD En stock: 34032 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
<p><b>MACP-011013</b> Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) La description: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.5GHZ 6SMD En stock: 75305 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>MACP-010563-001SMB</b> Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) La description: EVAL BOARD FOR MACP-010563-TR100 En stock: 4608 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
<p><b>MACP-011014</b> Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) La description: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.5GHZ 6SMD En stock: 34658 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>MACP-011010</b> Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) La description: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD En stock: 69745 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
<p><b>MACP-011034</b> Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) La description: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD En stock: 34659 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>MACP-011036</b> Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) La description: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD En stock: 4034 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
<p><b>MACPCT0030</b> Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) La description: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD En stock: 27402 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>MACP-011015</b> Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) La description: RF DIR COUPLER 40MHZ-1.25GHZ 5SMD En stock: 24969 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
<p><b>MACP-011038</b> Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) La description: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD En stock: 5028 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>MACP-010563-TR1000</b> Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) La description: RF DIR COUPLER 10GHZ-30GHZ 6TDFN En stock: 4446 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>

