



ADI (Analog Devices, Inc.)

AD8218BCPZ-WP

Numéro d'article:

AD8218BCPZ-WP

Fabricant / marque:

ADI (Analog Devices, Inc.)

Description du produit

IC CURRENT MONITOR BI-DIR 8LFCSP

Feuilles de données:

AD8218BCPZ-WP.pdf

Statut RoHS

Sans plomb / Conforme RoHS

Etat du stock

23136 pcs stock

Bateau de

Hong Kong

Manière d'expédition

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

DEMANDE DE DEVIS

L'image peut être une représentation. Voir les spécifications pour les détails du produit.

Spécifications de AD8218BCPZ-WP

NUMÉRO D'ARTICLE	AD8218BCPZ-WP
FABRICANT	ADI (Analog Devices, Inc.)
LA DESCRIPTION	IC CURRENT MONITOR BI-DIR 8LFCSP
ÉTAT SANS PLOMB / ÉTAT ROHS	Sans plomb / Conforme RoHS
QUANTITÉ DISPONIBLE	23136 pcs
FICHE TECHNIQUE	AD8218BCPZ-WP.pdf
TENSION - ENTRÉE	4 V ~ 80 V
PACKAGE COMPOSANT FOURNISSEUR	8-LFCSP-WD (2x3)
SÉRIES	-
MÉTHODE DE DÉTECTION	High-Side
EMBALLAGE	Tray
PACKAGE / BOÎTE	8-WDFN Exposed Pad, CSP
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-40°C ~ 125°C
TYPE DE MONTAGE	Surface Mount
NIVEAU DE SENSIBILITÉ À L'HUMIDITÉ (MSL)	1 (Unlimited)
STATUT SANS PLOMB / STATUT ROHS	Lead free / RoHS Compliant
FONCTION	Current Monitor
DESCRIPTION DÉTAILLÉE	Current Monitor Regulator High-Side 8-LFCSP-WD (2x3)
COURANT - SORTIE	-
NUMÉRO DE PIÈCE DE BASE	AD8218
EXACTITUDE	±0.35%

Tags associés

ADI (Analog Devices, Inc.) AD8218BCPZ-WP	Distributeur AD8218BCPZ-WP	AD8218BCPZ-WP Fournisseur
Prix AD8218BCPZ-WP	AD8218BCPZ-WP Photos	Image AD8218BCPZ-WP
AD8218BCPZ-WP PDF Fiche technique	AD8218BCPZ-WP Télécharger la fiche technique	AD8218BCPZ-WP Fiche technique
Action AD8218BCPZ-WP	Acheter AD8218BCPZ-WP	Acheter ADI (Analog Devices, Inc.) AD8218BCPZ-WP
ADI (Analog Devices, Inc.) AD8218BCPZ-WP	ADI (Analog Devices, Inc.) Fournisseur	Distributeur ADI (Analog Devices, Inc.)
ADI (Analog Devices, Inc.) AD8218BCPZ-WP	AD AD8218BCPZ-WP	ADI (Analog Devices, Inc.) AD8218BCPZ-WP
Analog Devices Inc. AD8218BCPZ-WP	Analog Devices, Inc. AD8218BCPZ-WP	

Produits connexes

<p>AD8220ARMZ Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) La description: IC OPAMP INSTR 1.5MHZ RRO 8MSOP En stock: 13377 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>AD8218BCPZ-RL Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) La description: IC CURRENT MONITOR BI-DIR 8LFCSP En stock: 59504 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>AD8220ARMZ-R7 Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) La description: IC OPAMP INSTR 1.5MHZ RRO 8MSOP En stock: 13053 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>AD8217BRMZ Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) La description: IC CURRENT MONITOR HI SIDE 8MSOP En stock: 30217 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>AD8218BRMZ Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) La description: IC CURRENT MONITOR BI-DIR 8MSOP En stock: 35235 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>AD8216YRZ-R7 Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) La description: IC OPAMP DIFFERENTIAL 3MHZ 8SOIC En stock: 21026 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>AD8218BRMZ-R7 Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) La description: IC CURRENT MONITOR BI-DIR 8MSOP En stock: 28966 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>AD8219BRMZ Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) La description: IC CURRENT MONITOR UNI-DIR 8MSOP En stock: 30226 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>AD8217BRMZ-R7 Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) La description: IC CURRENT MONITOR HI SIDE 8MSOP En stock: 61930 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>AD8217BRMZ-RL Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) La description: IC CURRENT MONITOR HI SIDE 8MSOP En stock: 70388 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>AD8216YRZ-RL Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) La description: IC OPAMP DIFFERENTIAL 3MHZ 8SOIC En stock: 46493 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>AD8219BRMZ-RL Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) La description: IC CURRENT MONITOR UNI-DIR 8MSOP En stock: 35289 pcs</p> <p>RFQ</p>