





ADI (Analog Devices, Inc.)


AD9515BCPZ

| | |
|-------------------------|--|
| Numéro d'article: | AD9515BCPZ |
| Fabricant / marque: | ADI (Analog Devices, Inc.) |
| Description du produit: | IC CLK BUFFER 1:2 1.6GHZ 32LFCSP |
| Feuilles de données: |  AD9515BCPZ.pdf |
| Statut RoHS |  Sans plomb / Conforme RoHS |
| Etat du stock | 7592 pcs stock |
| Bateau de | Hong Kong |
| Manière d'expédition | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

[DEMANDE DE DEVIS](#)

L'image peut être une représentation. Voir les spécifications pour les détails du produit.













Spécifications de AD9515BCPZ

| | |
|--|--|
| NUMÉRO D'ARTICLE | AD9515BCPZ |
| FABRICANT | ADI (Analog Devices, Inc.) |
| LA DESCRIPTION | IC CLK BUFFER 1:2 1.6GHZ 32LFCSP |
| ÉTAT SANS PLOMB / ÉTAT ROHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| QUANTITÉ DISPONIBLE | 7592 pcs |
| FICHE TECHNIQUE |  AD9515BCPZ.pdf |
| TENSION - ALIMENTATION | 3.135 V ~ 3.465 V |
| TYPE | Fanout Buffer (Distribution), Divider |
| PACKAGE COMPOSANT FOURNISSEUR | 32-LFCSP-VQ (5x5) |
| SÉRIES | - |
| RAPPORT - ENTRÉE: SORTIE | 1:2 |
| EMBALLAGE | Tray |
| PACKAGE / BOÎTE | 32-VFQFN Exposed Pad, CSP |
| SORTIE | CMOS, LVDS, LVPECL |
| TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | -40°C ~ 85°C |
| NOMBRE DE CIRCUITS | 1 |
| TYPE DE MONTAGE | Surface Mount |
| NIVEAU DE SENSIBILITÉ À L'HUMIDITÉ (MSL) | 3 (168 Hours) |
| STATUT SANS PLOMB / STATUT ROHS | Lead free / RoHS Compliant |
| CONTRIBUTION | Clock |
| FRÉQUENCE - MAX | 1.6GHz |
| DIFFÉRENTIEL - ENTRÉE: SORTIE | Yes/Yes |
| DESCRIPTION DÉTAILLÉE | Clock Fanout Buffer (Distribution), Divider IC 1:2 1.6GHz 32-VFQFN Exposed Pad, CSP |
| NUMÉRO DE PIÈCE DE BASE | AD9515 |

Tags associés

| | | |
|---------------------------------------|---|---|
| ADI (Analog Devices, Inc.) AD9515BCPZ | Distributeur AD9515BCPZ | AD9515BCPZ Fournisseur |
| Prix AD9515BCPZ | AD9515BCPZ Photos | Image AD9515BCPZ |
| AD9515BCPZ PDF Fiche technique | AD9515BCPZ Télécharger la fiche technique | AD9515BCPZ Fiche technique |
| Action AD9515BCPZ | Acheter AD9515BCPZ | Acheter ADI (Analog Devices, Inc.) AD9515BCPZ |
| ADI (Analog Devices, Inc.) AD9515BCPZ | ADI (Analog Devices, Inc.) Fournisseur | Distributeur ADI (Analog Devices, Inc.) |
| ADI (Analog Devices, Inc.) AD9515BCPZ | AD AD9515BCPZ | ADI (Analog Devices, Inc.) AD9515BCPZ |
| Analog Devices Inc. AD9515BCPZ | Analog Devices, Inc. AD9515BCPZ | |

Produits connexes

| | |
|--|--|
|  <p>AD9514/PCBZ Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) La description: BOARD EVAL CLOCK 3CH AD9514 En stock: 360 pcs</p> <p>RFQ</p> |  <p>AD9516-1/PCBZ Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) La description: BOARD EVALUATION FOR AD9516-1 En stock: 474 pcs</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>AD9514BCPZ Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) La description: IC CLK BUFFER 1:3 1.6GHZ 32LFCSP En stock: 7602 pcs</p> <p>RFQ</p> |  <p>AD9516-1BCPZ Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) La description: IC CLOCK GEN 2.5GHZ VCO 64-LFCSP En stock: 6899 pcs</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>AD9515BCPZ-REEL7 Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) La description: IC CLK BUFFER 1:2 1.6GHZ 32LFCSP En stock: 15263 pcs</p> <p>RFQ</p> |  <p>AD9516-0BCPZ-REEL7 Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) La description: IC CLOCK GEN 2.8GHZ VCO 64-LFCSP En stock: 9319 pcs</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>AD9514BCPZ-REEL7 Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) La description: IC CLK BUFFER 1:3 1.6GHZ 32LFCSP En stock: 11128 pcs</p> <p>RFQ</p> |  <p>AD9515/PCBZ Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) La description: BOARD EVAL CLOCK 2CH AD9515 En stock: 474 pcs</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>AD9516-0BCPZ Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) La description: IC CLOCK GEN 2.8GHZ VCO 64-LFCSP En stock: 6105 pcs</p> <p>RFQ</p> |  <p>AD9516-0/PCBZ Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) La description: IC CLOCK GEN 2.8GHZ VCO 64-LFCSP En stock: 411 pcs</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>AD9513BCPZ Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) La description: IC CLK BUFFER 1:3 800MHZ 32LFCSP En stock: 7084 pcs</p> <p>RFQ</p> |  <p>AD9513BCPZ-REEL7 Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) La description: IC CLK BUFFER 1:3 800MHZ 32LFCSP En stock: 7268 pcs</p> <p>RFQ</p> |