



HDH-01537CI(40)

Numéro d'article:	HDH-01537CI(40)
Fabricant / marque:	Hirose
Description du produit	RF DIR COUPLER 1.5GHZ
Feuilles de données:	1.HDH-01537CI(40).pdf 2.HDH-01537CI(40).pdf
Statut RoHS	Sans plomb / Conforme RoHS
Etat du stock	6018 pcs stock
Bateau de	Hong Kong
Manière d'expédition	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

DEMANDE DE DEVIS

L'image peut être une représentation. Voir les spécifications pour les détails du produit.

Spécifications de HDH-01537CI(40)

NUMÉRO D'ARTICLE	HDH-01537CI(40)
FABRICANT	Hirose
LA DESCRIPTION	RF DIR COUPLER 1.5GHZ
ÉTAT SANS PLOMB / ÉTAT ROHS	Sans plomb / Conforme RoHS
QUANTITÉ DISPONIBLE	6018 pcs
FICHE TECHNIQUE	1.HDH-01537CI(40).pdf 2.HDH-01537CI(40).pdf
PACKAGE COMPOSANT FOURNISSEUR	-
SÉRIES	HDH
PERTE DE RETOUR	20.8dB
PUISSANCE - MAX	50W
EMBALLAGE	Bulk
PACKAGE / BOÎTE	-
AUTRES NOMS	*HDH-01537CI(40)-ND
NIVEAU DE SENSIBILITÉ À L'HUMIDITÉ (MSL)	1 (Unlimited)
STATUT SANS PLOMB / STATUT ROHS	Lead free / RoHS Compliant
ISOLEMENT	57dB
PERTE D'INSERTION	0.5dB
LA FRÉQUENCE	1.5GHz
DESCRIPTION DÉTAILLÉE	RF Directional Coupler General Purpose 1.5GHz 37dB 50W
FACTEUR DE COUPLAGE	37dB
TYPE COUPLER	Standard
APPLICATIONS	General Purpose

Tags associés

Hirose HDH-01537CI(40)	Distributeur HDH-01537CI(40)	HDH-01537CI(40) Fournisseur
Prix HDH-01537CI(40)	HDH-01537CI(40) Photos	Image HDH-01537CI(40)
HDH-01537CI(40) PDF Fiche technique	HDH-01537CI(40) Télécharger la fiche technique	HDH-01537CI(40) Fiche technique
Action HDH-01537CI(40)	Acheter HDH-01537CI(40)	Acheter Hirose HDH-01537CI(40)
Hirose HDH-01537CI(40)	Hirose Fournisseur	Distributeur Hirose
Hirose HDH-01537CI(40)	Hirose Electric Co Ltd HDH-01537CI(40)	

Produits connexes

<p>HDH-01703CHD(31) Fabricants: Hirose La description: RF DIR COUPLER 1.5GHZ-1.9GHZ MOD En stock: 6289 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HDH-01720CID(40) Fabricants: Hirose La description: RF DIR COUPLER 1.7GHZ En stock: 225 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>HDH-01520GID(31) Fabricants: Hirose La description: RF DIR COUPLER 1GHZ-2GHZ MODULE En stock: 4023 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HDH-01520GID(40) Fabricants: Hirose La description: RF DIR COUPLER 1.5GHZ En stock: 262 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>HDH-01510GID(31) Fabricants: Hirose La description: RF DIR COUPLER 1GHZ-2GHZ MODULE En stock: 5309 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HDH-01503GHD(40) Fabricants: Hirose La description: RF DIR COUPLER 1.5GHZ En stock: 243 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>HDH-01510GID(40) Fabricants: Hirose La description: RF DIR COUPLER 1.5GHZ En stock: 264 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HDH-01703CHD(40) Fabricants: Hirose La description: RF DIR COUPLER 1.7GHZ En stock: 230 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>HDH-01710CID(40) Fabricants: Hirose La description: RF DIR COUPLER 1.7GHZ En stock: 242 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HDH-01706CID(40) Fabricants: Hirose La description: RF DIR COUPLER 1.7GHZ En stock: 238 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>HDH-01530CI(40) Fabricants: Hirose La description: RF DIR COUPLER 1.5GHZ En stock: 6087 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HDH-01703CH(40) Fabricants: Hirose La description: RF DIR COUPLER 1.7GHZ En stock: 273 pcs</p> <p>RFQ</p>