



TDK Corporation

HHM1603A1

Numéro d'article:	HHM1603A1
Fabricant / marque:	TDK Corporation
Description du produit:	BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 4SMD
Feuilles de données:	HHM1603A1.pdf
Statut RoHS	Sans plomb / Conforme RoHS
Etat du stock	120843 pcs stock
Bateau de	Hong Kong
Manière d'expédition	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

DEMANDE DE DEVIS

L'image peut être une représentation. Voir les spécifications pour les détails du produit.

Spécifications de HHM1603A1

NUMÉRO D'ARTICLE	HHM1603A1
FABRICANT	TDK Corporation
LA DESCRIPTION	BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 4SMD
ÉTAT SANS PLOMB / ÉTAT ROHS	Sans plomb / Conforme RoHS
QUANTITÉ DISPONIBLE	120843 pcs
FICHE TECHNIQUE	HHM1603A1.pdf
SÉRIES	-
PERTE DE RETOUR (MIN)	10dB
DIFFÉRENCE DE PHASE	180° ±10°
EMBALLAGE	Cut Tape (CT)
PACKAGE / BOÎTE	4-SMD
AUTRES NOMS	445-173060-1
TYPE DE MONTAGE	Surface Mount
NIVEAU DE SENSIBILITÉ À L'HUMIDITÉ (MSL)	1 (Unlimited)
STATUT SANS PLOMB / STATUT ROHS	Lead free / RoHS Compliant
PERTE D'INSERTION (MAX)	0.5dB
IMPÉDANCE - ASYMÉTRIQUE / BALANCED	50 / 100 Ohm
GAMME DE FRÉQUENCES	2.3GHz ~ 2.7GHz
DESCRIPTION DÉTAILLÉE	RF Balun 2.3GHz ~ 2.7GHz 50 / 100 Ohm 4-SMD

Tags associés

TDK Corporation HHM1603A1	Distributeur HHM1603A1	HHM1603A1 Fournisseur
Prix HHM1603A1	HHM1603A1 Photos	Image HHM1603A1
HHM1603A1 PDF Fiche technique	HHM1603A1 Télécharger la fiche technique	HHM1603A1 Fiche technique
Action HHM1603A1	Acheter HHM1603A1	Acheter TDK Corporation HHM1603A1
TDK Corporation HHM1603A1	TDK Corporation Fournisseur	Distributeur TDK Corporation
TDK Corporation HHM1603A1		

Produits connexes

<p>HHM1591D1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 350MHZ-470MHZ 50/100 0805 En stock: 466597 pcs RFQ</p>	<p>HHM1596A1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 3.1GHZ-4.9GHZ 50/100 0805 En stock: 493437 pcs RFQ</p>
<p>HHM1589B1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 470MHZ-710MHZ 6SMD En stock: 234016 pcs RFQ</p>	<p>HHM17139B1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 En stock: 255709 pcs RFQ</p>
<p>HHM1583B1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 3.1GHZ-4.9GHZ 50/100 0805 En stock: 404898 pcs RFQ</p>	<p>HHM1595A1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 3GHZ-8GHZ 50/100 0805 En stock: 163352 pcs RFQ</p>
<p>HHM1711D1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0603 En stock: 180690 pcs RFQ</p>	<p>HHM1710D1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 En stock: 460907 pcs RFQ</p>
<p>HHM17125D1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 En stock: 496156 pcs RFQ</p>	<p>HHM1589E1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 350MHZ-470MHZ 50/200 0805 En stock: 435579 pcs RFQ</p>
<p>HHM1711Q1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 2.3GHZ-3.8GHZ 50/100 0603 En stock: 836875 pcs RFQ</p>	<p>HHM1711E1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 0603 En stock: 796296 pcs RFQ</p>