




Aeroflex (MACOM Technology Solutions)

MACP-011014

Numéro d'article:	MACP-011014
Fabricant / marque:	Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
Description du produit:	RF DIR COUPLER 5MHZ-1.5GHZ 6SMD
Feuilles de données:	MACP-011014.pdf
Statut RoHS	Sans plomb / Conforme RoHS
Etat du stock	34558 pcs stock
Bateau de	Hong Kong
Manière d'expédition	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

DEMANDE DE DEVIS

Solutions



L'image peut être une représentation. Voir les spécifications pour les détails du produit.

Spécifications de MACP-011014

NUMÉRO D'ARTICLE	MACP-011014
FABRICANT	Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
LA DESCRIPTION	RF DIR COUPLER 5MHZ-1.5GHZ 6SMD
ÉTAT SANS PLOMB / ÉTAT ROHS	Sans plomb / Conforme RoHS
QUANTITÉ DISPONIBLE	34558 pcs
FICHE TECHNIQUE	MACP-011014.pdf
PACKAGE COMPOSANT FOURNISSEUR	6-SMD
SÉRIES	-
PERTE DE RETOUR	22dB
PUISSANCE - MAX	500mW
EMBALLAGE	Original-Reel®
PACKAGE / BOÎTE	6-SMD Module, No Lead
AUTRES NOMS	1465-1716-6
NIVEAU DE SENSIBILITÉ À L'HUMIDITÉ (MSL)	1 (Unlimited)
STATUT SANS PLOMB / STATUT ROHS	Lead free / RoHS Compliant
ISOLEMENT	27dB
PERTE D'INSERTION	0.93dB
LA FRÉQUENCE	5MHz ~ 1.5GHz
DESCRIPTION DÉTAILLÉE	RF Directional Coupler General Purpose 5MHz ~ 1.5GHz 500mW 6-SMD Module, No Lead
FACTEUR DE COUPLAGE	-
TYPE COUPLER	Standard
APPLICATIONS	General Purpose

Tags associés

Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011014	Distributeur MACP-011014	MACP-011014 Fournisseur
Prix MACP-011014	MACP-011014 Photos	Image MACP-011014
MACP-011014 PDF Fiche technique	MACP-011014 Télécharger la fiche technique	MACP-011014 Fiche technique
Action MACP-011014	Acheter MACP-011014	Acheter Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011014
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011014	Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Fournisseur	Distributeur Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011014	Aeroflex Circuit Technology MACP-011014	Aeroflex MACP-011014
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011014	Aeroflex Metelics, Division of MACOM MACP-011014	M/A-Com Technology Solutions MACP-011014
Metelics (MACOM Technology Solutions) MACP-011014	MACOM Technology Solutions MACP-011014	

Produits connexes

<p>MACP-011032 Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) La description: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD En stock: 33983 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MACP-010563-000000 Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) La description: RF DIR COUPLER 10GHZ-30GHZ 6TDFN En stock: 6556 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MACP-011010 Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) La description: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD En stock: 69745 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MACP-011033 Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) La description: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD En stock: 34032 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MACP-011036 Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) La description: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD En stock: 4034 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MACP-011013 Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) La description: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.5GHZ 6SMD En stock: 75305 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MACP-010563-TR1000 Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) La description: RF DIR COUPLER 10GHZ-30GHZ 6TDFN En stock: 4446 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MACP-010562-TR1000 Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) La description: RF DIR COUPLER 6GHZ-18GHZ 6TDFN En stock: 3016 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MACP-011015 Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) La description: RF DIR COUPLER 40MHZ-1.25GHZ 5SMD En stock: 24969 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MACP-011034 Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) La description: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD En stock: 34659 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MACP-011035 Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) La description: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD En stock: 31816 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MACP-010563-001SMB Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) La description: EVAL BOARD FOR MACP-010563-TR100 En stock: 4608 pcs</p> <p>RFQ</p>

