



TDK Corporation

## HHM1711D1

Numéro d'article:	HHM1711D1
Fabricant / marque:	TDK Corporation
Description du produit	BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0603
Feuilles de données:	<a href="#">HHM1711D1.pdf</a>
Statut RoHS	Sans plomb / Conforme RoHS
Etat du stock	180690 pcs stock
Bateau de	Hong Kong
Manière d'expédition	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

**DEMANDE DE DEVIS**

L'image peut être une représentation. Voir les spécifications pour les détails du produit.

### Spécifications de HHM1711D1

NUMÉRO D'ARTICLE	HHM1711D1
FABRICANT	TDK Corporation
LA DESCRIPTION	BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0603
ÉTAT SANS PLOMB / ÉTAT ROHS	Sans plomb / Conforme RoHS
QUANTITÉ DISPONIBLE	180690 pcs
FICHE TECHNIQUE	<a href="#">HHM1711D1.pdf</a>
SÉRIES	HHM
PERTE DE RETOUR (MIN)	10dB
DIFFÉRENCE DE PHASE	180° ±10°
EMBALLAGE	Cut Tape (CT)
PACKAGE / BOÎTE	0603 (1608 Metric)
AUTRES NOMS	445-1232-1
TYPE DE MONTAGE	Surface Mount
NIVEAU DE SENSIBILITÉ À L'HUMIDITÉ (MSL)	1 (Unlimited)
STATUT SANS PLOMB / STATUT ROHS	Lead free / RoHS Compliant
PERTE D'INSERTION (MAX)	1.2dB
IMPÉDANCE - ASYMÉTRIQUE / BALANCED	50 / 100 Ohm
GAMME DE FRÉQUENCES	2.4GHz ~ 2.5GHz
DESCRIPTION DÉTAILLÉE	RF Balun 2.4GHz ~ 2.5GHz 50 / 100 Ohm 0603 (1608 Metric)

### Tags associés

TDK Corporation HHM1711D1	Distributeur HHM1711D1	HHM1711D1 Fournisseur
Prix HHM1711D1	HHM1711D1 Photos	Image HHM1711D1
HHM1711D1 PDF Fiche technique	HHM1711D1 Télécharger la fiche technique	HHM1711D1 Fiche technique
Action HHM1711D1	Acheter HHM1711D1	Acheter TDK Corporation HHM1711D1
TDK Corporation HHM1711D1	TDK Corporation Fournisseur	Distributeur TDK Corporation
TDK Corporation HHM1711D1		

### Produits connexes

<p><b>HHM1595A1</b> Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 3GHZ-8GHZ 50/100 0805 En stock: 163352 pcs <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>HHM17125D1</b> Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 En stock: 496156 pcs <a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>HHM17139B2</b> Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 2.4GHZ-2.6GHZ 50/50 0603 En stock: 823244 pcs <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>HHM1711Q1</b> Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 2.3GHZ-3.8GHZ 50/100 0603 En stock: 836875 pcs <a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>HHM1589E1</b> Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 350MHZ-470MHZ 50/200 0805 En stock: 435579 pcs <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>HHM1710D1</b> Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 En stock: 460907 pcs <a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>HHM1596A1</b> Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 3.1GHZ-4.9GHZ 50/100 0805 En stock: 493437 pcs <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>HHM17144A1</b> Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 791MHZ-960MHZ 50/100 0603 En stock: 862583 pcs <a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>HHM1711E1</b> Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 0603 En stock: 796296 pcs <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>HHM1603A1</b> Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 4SMD En stock: 120843 pcs <a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>HHM1591D1</b> Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 350MHZ-470MHZ 50/100 0805 En stock: 466597 pcs <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>HHM17139B1</b> Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 En stock: 255709 pcs <a href="#">RFQ</a></p>

