



AVX Corporation

## CP0402A1950ALTR

Numéro d'article:

CP0402A1950ALTR

Fabricant / marque:

AVX Corporation

Description du produit

RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402

Feuilles de données:

CP0402A1950ALTR.pdf

Statut RoHS

Sans plomb / Conforme RoHS

Etat du stock

414676 pcs stock

Bateau de

Hong Kong

Manière d'expédition

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

**DEMANDE DE DEVIS**

L'image peut être une représentation. Voir les spécifications pour les détails du produit.

### Spécifications de CP0402A1950ALTR

NUMÉRO D'ARTICLE	CP0402A1950ALTR
FABRICANT	AVX Corporation
LA DESCRIPTION	RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402
ÉTAT SANS PLOMB / ÉTAT ROHS	Sans plomb / Conforme RoHS
QUANTITÉ DISPONIBLE	414676 pcs
FICHE TECHNIQUE	CP0402A1950ALTR.pdf
PACKAGE COMPOSANT FOURNISSEUR	0402
SÉRIES	-
PERTE DE RETOUR	-
PUISSANCE - MAX	3W
EMBALLAGE	Tape & Reel (TR)
PACKAGE / BOÎTE	0402 (1005 Metric)
AUTRES NOMS	CP0402A1950AL CP0402A1950AL-ND
NIVEAU DE SENSIBILITÉ À L'HUMIDITÉ (MSL)	1 (Unlimited)
STATUT SANS PLOMB / STATUT ROHS	Lead free / RoHS Compliant
ISOLEMENT	-
PERTE D'INSERTION	-
LA FRÉQUENCE	1.9GHz
DESCRIPTION DÉTAILLÉE	RF Directional Coupler 1.9GHz 3W 0402 (1005 Metric)
FACTEUR DE COUPLAGE	-
TYPE COUPLER	Standard
APPLICATIONS	-

### Tags associés

AVX Corporation CP0402A1950ALTR	Distributeur CP0402A1950ALTR	CP0402A1950ALTR Fournisseur
Prix CP0402A1950ALTR	CP0402A1950ALTR Photos	Image CP0402A1950ALTR
CP0402A1950ALTR PDF Fiche technique	CP0402A1950ALTR Télécharger la fiche technique	CP0402A1950ALTR Fiche technique
Action CP0402A1950ALTR	Acheter CP0402A1950ALTR	Acheter AVX Corporation CP0402A1950ALTR
AVX Corporation CP0402A1950ALTR	AVX Corporation Fournisseur	Distributeur AVX Corporation
AVX Corporation CP0402A1950ALTR	AVX Corporation [MIL] CP0402A1950ALTR	

### Produits connexes

<p><b>CP0402A1950CLTR</b> Fabricants: AVX Corporation La description: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402 En stock: 486772 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>CP0402A1880ENTR</b> Fabricants: AVX Corporation La description: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 En stock: 479821 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
<p><b>CP0402A1950ELTR</b> Fabricants: AVX Corporation La description: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402 En stock: 392608 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>CP0402A1890ALTR</b> Fabricants: AVX Corporation La description: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0402 En stock: 502970 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
<p><b>CP0402A1950FLTR</b> Fabricants: AVX Corporation La description: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402 En stock: 464652 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>CP0402A1880ELTR</b> Fabricants: AVX Corporation La description: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 En stock: 415023 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
<p><b>CP0402A1960ALTR</b> Fabricants: AVX Corporation La description: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0402 En stock: 433792 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>CP0402A1950BLTR</b> Fabricants: AVX Corporation La description: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402 En stock: 487993 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
<p><b>CP0402A1950DLTR</b> Fabricants: AVX Corporation La description: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402 En stock: 474253 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>CP0402A1880DNTR</b> Fabricants: AVX Corporation La description: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 En stock: 435221 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
<p><b>CP0402A1890ELTR</b> Fabricants: AVX Corporation La description: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0402 En stock: 459521 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>CP0402A1880DLTR</b> Fabricants: AVX Corporation La description: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 En stock: 459126 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>