




## 0898CD15C1748E

Numéro d'article:	0898CD15C1748E
Fabricant / marque:	Johanson Technology
Description du produit	RF DIR COUPLER 880-915MHZ 0805
Feuilles de données:	 0898CD15C1748E.pdf
Statut RoHS	 Sans plomb par dérogation / Conforme RoHS
Etat du stock	3022 pcs stock
Bateau de	Hong Kong
Manière d'expédition	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[DEMANDE DE DEVIS](#)

L'image peut être une représentation. Voir les spécifications pour les détails du produit.













## Spécifications de 0898CD15C1748E

NUMÉRO D'ARTICLE	0898CD15C1748E
FABRICANT	Johanson Technology
LA DESCRIPTION	RF DIR COUPLER 880-915MHZ 0805
ÉTAT SANS PLOMB / ÉTAT ROHS	Sans plomb par dérogation / Conforme RoHS
QUANTITÉ DISPONIBLE	3022 pcs
FICHE TECHNIQUE	 0898CD15C1748E.pdf
PACKAGE COMPOSANT FOURNISSEUR	0805
SÉRIES	-
PERTE DE RETOUR	10.9dB
PUISSANCE - MAX	-
EMBALLAGE	Cut Tape (CT)
PACKAGE / BOÎTE	0805 (2012 Metric)
AUTRES NOMS	712-1139-1
NIVEAU DE SENSIBILITÉ À L'HUMIDITÉ (MSL)	1 (Unlimited)
STATUT SANS PLOMB / STATUT ROHS	Lead free by exemption / RoHS Compliant
ISOLEMENT	35dB
PERTE D'INSERTION	0.35dB, 0.45dB
LA FRÉQUENCE	880MHz ~ 915MHz, 1.71GHz ~ 1.785GHz
DESCRIPTION DÉTAILLÉE	RF Directional Coupler 880MHz ~ 915MHz, 1.71GHz ~ 1.785GHz 19.2 ± 1dB, 14 ± 1.5dB 0805 (2012 Metric)
FACTEUR DE COUPLAGE	19.2 ± 1dB, 14 ± 1.5dB
TYPE COUPLER	Dual Band, Dual Path
APPLICATIONS	-

## Tags associés

Johanson Technology 0898CD15C1748E	Distributeur 0898CD15C1748E	0898CD15C1748E Fournisseur
Prix 0898CD15C1748E	0898CD15C1748E Photos	Image 0898CD15C1748E
0898CD15C1748E PDF Fiche technique	0898CD15C1748E Télécharger la fiche technique	0898CD15C1748E Fiche technique
Action 0898CD15C1748E	Acheter 0898CD15C1748E	Acheter Johanson Technology 0898CD15C1748E
Johanson Technology 0898CD15C1748E	Johanson Technology Fournisseur	Distributeur Johanson Technology
Johanson Technology 0898CD15C1748E	Johanson 0898CD15C1748E	Johanson Technology Inc. 0898CD15C1748E

## Produits connexes

 <p><b>0898CP15A035E</b> Fabricants: Johanson Technology La description: RF DIR COUPLER 880-915MHZ 0805 En stock: 3244 pcs</p> <a href="#" style="background-color: #ccc; padding: 2px 5px;">RFQ</a>	 <p><b>0897621625</b> Fabricants: Affinity Medical Technologies - a Molex company La description: CBL ASSY 2.92MM PLUG-PLUG 10" En stock: 4918 pcs</p> <a href="#" style="background-color: #ccc; padding: 2px 5px;">RFQ</a>
 <p><b>0897621623</b> Fabricants: Affinity Medical Technologies - a Molex company La description: CBL ASSY 2.92MM PLUG-PLUG 15" En stock: 3094 pcs</p> <a href="#" style="background-color: #ccc; padding: 2px 5px;">RFQ</a>	 <p><b>0898CP14C0035T</b> Fabricants: Johanson Technology La description: RF DIR COUPLER 89MHZ 0603 En stock: 305914 pcs</p> <a href="#" style="background-color: #ccc; padding: 2px 5px;">RFQ</a>
 <p><b>0898CF15A035E</b> Fabricants: Johanson Technology La description: RF DIR COUPLER 880-915MHZ 0805 En stock: 138241 pcs</p> <a href="#" style="background-color: #ccc; padding: 2px 5px;">RFQ</a>	 <p><b>0897621900</b> Fabricants: Affinity Medical Technologies - a Molex company La description: CBL ASSY SMP JACK-JACK .086 En stock: 2354 pcs</p> <a href="#" style="background-color: #ccc; padding: 2px 5px;">RFQ</a>
 <p><b>0897621624</b> Fabricants: Affinity Medical Technologies - a Molex company La description: CBL ASSY 2.92MM PLUG-PLUG 18" En stock: 6850 pcs</p> <a href="#" style="background-color: #ccc; padding: 2px 5px;">RFQ</a>	 <p><b>0898CD15B1748E</b> Fabricants: Johanson Technology La description: RF DIR COUPLER 880-915MHZ 0805 En stock: 2707 pcs</p> <a href="#" style="background-color: #ccc; padding: 2px 5px;">RFQ</a>
 <p><b>0897621622</b> Fabricants: Affinity Medical Technologies - a Molex company La description: CBL ASSY 2.92MM PLUG-PLUG 12" En stock: 4125 pcs</p> <a href="#" style="background-color: #ccc; padding: 2px 5px;">RFQ</a>	 <p><b>0898CP14B035T</b> Fabricants: Johanson Technology La description: RF DIR COUPLER 880-915MHZ 0603 En stock: 4717 pcs</p> <a href="#" style="background-color: #ccc; padding: 2px 5px;">RFQ</a>
 <p><b>0898CP14A035</b> Fabricants: Johanson Technology La description: RF DIR COUPLER 880-915MHZ 0603 En stock: 3570 pcs</p> <a href="#" style="background-color: #ccc; padding: 2px 5px;">RFQ</a>	 <p><b>0898CP14A035T</b> Fabricants: Johanson Technology La description: RF DIR COUPLER 880-915MHZ 0603 En stock: 6141 pcs</p> <a href="#" style="background-color: #ccc; padding: 2px 5px;">RFQ</a>